


現況写真

- (1) 小原井川（七ツ山川支川）
- (2) 塚原ダム下流
- (3) 上椎葉ダム上流

2024 年 7 月


九州電力株式会社
耳川水力整備事務所
流域総合技術グループ

耳川水系全体図



現況写真(1)

小原井川(七ツ山川支川)



現況写真(1) 小原井川(七ツ山川支川)

2024年3月20日撮影

写真①: 小原井川砂防ダム地点
(七ツ山川合流点から約1.1km地点)



写真③: 普通林道矢左右線付近
(七ツ山川合流点から約1.8km地点)



写真②: 普通林道矢左右線付近
(七ツ山川合流点から約1.8km地点)



写真④: 小原井神社付近
(七ツ山川合流点から約4.0km地点)



現況写真(2) 塚原ダム下流



※ Google Earthより引用



現況写真(2) 塚原ダム下流

2024年3月20日撮影

写真⑤: 島戸崩壊斜面下流の崩壊箇所



写真⑦: 野乃尾崩壊斜面下流の崩壊箇所



写真⑥: 島戸崩壊斜面(H17台風14号時崩壊箇所)




写真⑧: 野乃尾崩壊斜面(H17台風14号時崩壊箇所)



現況写真(3) 上椎葉ダム上流 「耳川水系総合土砂管理に関する評価・改善委員会 第12回WG (R6.3.14開催) ダム領域 p21」より引用

【上椎葉ダム】

- ・ 近年の出水に伴い、上椎葉ダムより約7km上流に位置する、上福良橋付近で顕著な土砂の堆積を確認 (No. 20～24付近)。
- ・ 2022年度河床高は、2021年度と比較して最大2.3m上昇し、2023年度河床高は、2022年度と比較して最大1.6m上昇。
- ・ 今後も継続した堆積が予測されるため、対策が必要。




上椎葉ダム貯水池の河床縦断面図

2022年3月24日撮影

2024年1月31日撮影

写真⑨ No.21下流



写真⑩ 上福良橋上流

