

県立学校外壁等仕上塗材石綿含有分析調査 調査箇所リスト

学校名	棟番号	試料採取				備考
		外壁	軒裏	屋根	計検体数	
宮崎東高校	26	○	○		2	
	27	○	○		2	
宮崎工業高校	3-1	○	○		2	
	3-2	○	○		2	
	4	○	○		2	
宮崎農業高校	91-2	○	○		2	
	91-3	○	○		2	
宮崎南高校	43	○	○		2	
福島高校	6	○	○		2	
	21-1	○	○		2	
	21-2	○	○		2	
都城泉ヶ丘高校	32-1	○	○		2	
都城工業高校	30	○○	○	○	4	腰壁、外壁、軒天、屋根
高城高校	40	○	○		2	
赤江まつばら支援学校	5	○	○		2	
清武せいりゅう支援学校	1	○	○		2	
	2	○	○		2	
	8	○	○		2	
みやざき中央支援学校	3-1	○	○		2	
	3-2	○			1	
	3-3	○	○		2	
	3-4	○			1	
	3-5	○			1	
	4	○	○		2	
	10	○	○		2	
	13	○	○		2	
	16	○	○		2	
	17	○		○	2	
	3-1棟東 CB造倉庫			○	1	
	3-1棟東 自転車小屋	○		○	2	外壁：自転車小屋の風よけ
計					58	